

# МУФТА ТЕРМОУСАДОЧНАЯ

для герметичного соединения электрического  
кабеля сечением 4 x (1.5-2.5)

## РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ

№3

Перед началом работ внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Несоблюдение требований может привести к повреждению изделия и травмам.

### 1. НАЗНАЧЕНИЕ


Комплект предназначен для герметичного соединения электрических кабелей при их удлинении. Применяется для подключения погружных насосов и другого оборудования, эксплуатируемого во влажной среде.

Максимальное число жил — 4.

### 2. КОМПЛЕКТАЦИЯ

Наименование	Кол-во
Внешняя термоусадочная трубка Ø25/8 мм, 25 см	1 шт
Внутренние термоусадочные трубы Ø9 мм	4 шт
Соединительные гильзы	4 шт
Инструкция по монтажу	1 шт
Упаковка	1 шт

### 3. КОНСТРУКЦИЯ МУФТЫ




1. Внешняя трубка с kleевым слоем — герметизирует соединение, защищает от влаги, механических и термических воздействий.
2. Внутренние трубы с kleевым слоем — обеспечивают электрическую изоляцию жил и герметичность.
3. Гильзы — для соединения жил методом опрессовки.

### 4. МОНТАЖ

#### 1. Подготовка кабеля:

- Разделите кабель и зачистите жилы на длину около 2 см.
- Наденьте на каждую жилу по внутренней трубке, на один кабель — внешнюю трубку.
- Соедините жилы с помощью гильз и выполните опрессовку.



#### 2. Термоусадка внутренних трубок:

- Передвиньте трубы на соединения.
- Прогрейте их строительным феном до полной усадки.
- Внутренний клей расплавится, обеспечив герметичность и изоляцию.



#### 3. Термоусадка внешней трубы:

- Разместите трубку над всеми соединениями.
- Равномерно нагрейте до полной усадки.
- После остывания муфта готова к использованию.



### 5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Работайте аккуратно с горячим воздухом.
- Не используйте открытое пламя.
- Не допускается механическая нагрузка на кабель в месте муфты.
- Работы должны выполняться квалифицированным специалистом.

Производитель: ООО «НасосыБел»  
Республика Беларусь, г. Минск, ул. Ванеева, 18,  
+375 29 166 51 31



2 009275 182150